



Datum: 22.01.18

Bearbeiter: Thomas Ernst

Monteur: Urban Blarer

Kunde Tel.: 079 / 400 00 xx

Fahrzeug: Villiger Bedretto, Tiefeinstieg,  
rot, WTV0555691

Rech-Nr.: R18-0137


Velo Zürich GmbH • Rautistr. 33 • CH-8047 Zürich

Frau

Jasmine Muster

Musterstrasse 107

8047 Zürich



R18-0137

## Rechnung

Platten vorne

Seite: 1 / 1

Menge	Bezeichnung	MWSt.	Einzelpreis	Gesamtpreis
0.5 AW	Auftragspauschale (für Annahme, Ausgabe, Rechnungstellung, kurze Probefahrt etc.)	1	18,00 Fr	9,00 Fr
1.5 AW	Pneu-/Schlauchwechsel vorne	1	18,00 Fr	27,00 Fr
1.0	ArtNr: 1432695000	1	11,00 Fr	11,00 Fr
1.0	Schlauch SCHWALBE 26" SV13 26x1.50-2.50			
1.0	Materialpauschale für Klein- und Reinigungsmaterial bei Reparatur	1	2,00 Fr	2,00 Fr
	Summe Material:			13,00 Fr
	Summe Arbeit:			36,00 Fr
	Gesamt:			49,00 Fr

### Platten-Ursache:

Wir haben einen kleinen Glassplitter aus dem Pneu entfernt.  
Er klebt zur Ansicht am Lenker.